BUNDESWEHR

Untersuchung von PFAS-Verdachtsflächen in Liegenschaften der Bundeswehr

Die folgenden Gutachten können per E-Mail angefordert werden.

Senden Sie hierzu eine formlose E-Mail mit der Angabe des gewünschten Gutachtens an piziud@bundeswehr.org.

Gesamtübersicht PFAS-Gutachten Stand 2025

Lfd.Nr.	Ort	Liegenschaft	Titel des Gutachtens	Phase
A1	Appen	Jürgen-Schuhmann-Kaserne	Historische Nachermittlung und Nacherfassung KVF (Phase I-2), Verdachtsflächen mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) und andere historische Nutzungen 1937 bis 1972	Phase I - 2
A2	Hohn	Flugplatz Hohn	Historische Nachermittlung und Nacherfassung KVF (Phase I-3) Verdachtsflächen mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC)	Phase I - 3
A3	Jagel	Flugplatz Jagel	Historische Nachermittlung und Nacherfassung KVF (Phase I-2) Verdachtsflächen mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC)	Phase I - 2
A4	Jagel	Flugplatz Jagel	Monitoring Grundwasser, Abwasser und Oberflächengewässer im Rahmen der Orientierenden Erkundung von PFC-Verdachtsflächen (Phase IIa-4), Terilbereich ehem. Tanklager I und GWMS der Stufe 1, Kläranlage und Rheider Au	Phase II a - 4
A5	Laage	Flugplatz Laage	Nacherfassung und Erstbewertung von PFC-Verdachtsflächen (Phase I-3) und Orientierende Untersuchung (Phase IIa)	Phase I - 3 ; Phase II a
A6	Schwesing	Patriot-Stellung Schwesing	Historische Nachermittlung und Nacherfassung KVF (Phase I-3), Verdachtsflächen mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) und andere historische Nutzungen	Phase I - 3
A7	Rostock	Kasernenanlage Hohe Düne	Bericht zur Nacherfassung (Phase I-3) - PFC-Verdacht	Phase I - 3
A8	Wester-Ohrstedt	Wester-Ohrstedt	Historische Recherche und Ersterfassung Kontaminationsverdächtiger Flächen (KVF)	

Lfd.Nr.	Ort	Liegenschaft	Titel des Gutachtens	Phase
C1	Altenstadt	Altenstadt Sprunggelände	Orientierende Untersuchung von Boden- und Grasproben auf dem Gelände des Flughafens der Franz-Josef-Strauß Kaserne in Altenstadt	
C2	Erdingen	Fliegerhorst Erdingen	BV Fliegerhorst Erdingen Feuerlöschübungsbecken - PFC-Untersuchungen in Boden und Grundwasser - Detailuntersuchung (Phase IIb)	Phase II b
C3	Ingolstadt	Flugplatz Ingolstadt/Manching	Detailuntersuchung Phase IIb	Phase II b
C4	Ingolstadt	Flugplatz Ingolstadt/Manching	Untersuchungskonzept PFC-Untersuchungen Flugplatz Manching	
C5	Ingolstadt	Flugplatz Ingolstadt/Manching	PFC-Untersuchung nach Phase IIa/IIb - Endbericht der Orientierenden Untersuchung von 12 Kontaminationsverdächtigen Flächen (Phase IIa)	Phase II a / II b
C6	Ingolstadt	Flugplatz Ingolstadt/Manching	Weiterführung der Planung der Pump & Treat Maßnahme zur Sicherung der KF 104 - Pilotversuch und standortbezogene Untersuchung, Endbericht	
C7	Neuburg	NATO-Flugplatz Neuburg a.d.D.	Orientierende Untersuchung Phase IIa	Phase II a
C8	Neuburg	NATO-Flugplatz Neuburg a.d.D.	PFC-Untersuchungskonzept für weitere Untersuchungen nach Phase IIa/b	Phase II a / II b
C9	Neuburg	NATO-Flugplatz Neuburg a.d.D.	PFC-Untersuchungskonzept für weitere Untersuchungen nach Phase IIb	Phase II b
C10	Neuburg	NATO-Flugplatz Neuburg a.d.D.	Variantenüberblick in Vorbereitung Phase IIIa - Bericht zum Überblick von Sanierungsvarianten für die KF ehem. Feuerlöschübungsbecken (FÜB) und Alte Feuerwache	Phase III a
C11	Kaufbeuren	Fliegerhorst Kaufbeuren	KVF 70 bis 78 - Erkundung Phase IIa	Phase II a
C12	Kaufbeuren	Fliegerhorst Kaufbeuren	KVF 70 bis 78 - Phase IIa-2 - Grundwasseruntersuchung	Phase II a - 2
C13	Mittenwald	Luttensee-Kaserne	Anlagen zum Bericht Detailuntersuchung (Phase IIb)	Phase IIb
C14	Lechfeld	Flugplatz Lechfeld	PFC-Untersuchungen nach Phase IIa und Phase IIb	Phase IIb
C15	Roth	Otto-Lilienthal-Kaserne	Endbericht der Orientierenden Untersuchung von 6 Kontaminationsverdächtigen Flächen (Phase IIa)	Phase IIa
C16	Roth	Otto-Lilienthal-Kaserne	Endbericht der Detail-Untersuchung einer Kontaminationsfläche (Phase IIb)	Phase IIb
C17	Roth	Otto-Lilienthal-Kaserne	Endbericht der Detailuntersuchung von sechs kontaminierten Flächen (Phase Iib-2)	Phase IIb-2
C18	Weiden	StOÜbPl Frauenricht	Kontaminationsbearbeitung Phase I	Phase I
C19	Neubiberg	Universität der Bundeswehr Neubiberg	Bericht zur Phase I Untersuchung gemäß BFR BoGwS	Phase I
D1	Darmstadt	Starkenburg-Kaserne	Untersuchungen der Phase IIa (PFAS)	Darmstadt

Lfd.Nr.	Ort	Liegenschaft	Titel des Gutachtens	Phase
D2	Darmstadt	Starkenburg-Kaserne	HIL-Werke Starkenburg-Kaserne, Nacherfassung von PFC Verdachtsflächen	Phase II a
D3	Eft-Hellendorf	MunDep Eft Hellendorf	Grundwassermonitoring	
D4	Eft-Hellendorf	MunDep Eft Hellendorf	Endbericht Phase I MunDep Eft-Hellenberg	Phase I
D5	Eft-Hellendorf	MunDep Eft Hellendorf	Orientierende Untersuchungen (Phase IIa)	Phase II a
D6	Eft-Hellendorf	MunDep Eft Hellendorf	Detailuntersuchungen (Phase IIb)	Phase II b
D7	St. Wedel	HIL-WERK ST. WENDEL	2. Monitoring Kampagne April 2024	Grundwassermonitoring
D8	St. Wedel	HIL-WERK ST. WENDEL	Bericht Phase II b (Detailuntersuchungen)	Phase II b
D9	St. Wedel	HIL-WERK ST. WENDEL	Bericht Phase II a (Detailuntersuchungen)	Phase II a
D10	Mainz	Kurmainz-Kaserne	Endbericht Phase II b	Phase II b
D11	Zweibrücken	Niederauerbach-Kaserne	Bericht Phase I	Phase I
D12	Ulmen	Gräfin von Maltzan Kaserne	Historische Recherche Phase I Erfassung und Erstbewertung	Phase I
D13	Pfungstadt	Major-Karl-Plagge-Kaserne	Orientierende Untersuchung zur Gefährdungsabschätzung kontaminationsverdächtiger Flächen (Endbericht Phase II a)	Phase II a
D14	Germersheim	Südpfalzkaserne	Endbericht Phase II a	Phase II a
F1	Niederstetten	HFlPl Niederstetten (WE 3516)	Heeresflugplatz Niederstetten, Untersuchung und Gefährdungsabschätzung kontaminationsverdächtiger Flächen (KVF), Phase IIa (Orientierende Untersuchung)	Phase IIa